



2 de Junio de 1999.  
INFORME No. 23287-A

## INFORME

SOBRE ENSAYO DE CARGA A COMPRESIÓN REALIZADA A PAREDES DE PANELES, HECHA POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Solicitado por:  
HOPSA

### Identificación:

Tres (3) paredes de paneles de 4' x 8', repelladas por ambos lados. La muestra fue probada como columna.  
Paneles identificados como #1, #2, #3.

## RESULTADOS

### PANEL No.1

CARGA (LBS)	LECT. DE DEFORMACIÓN (Plg. E-3)		LECT. DE DEFLEXIÓN (Plg. x E-3)		
	#1	#2	#3	#4	#5
0	0	0	0	0	0
5 000	1	0	17	16	21
10 000	1	1	24	23	26
15 000	1	2	37	30	30
20 000	1	4	48	33	35
25 000	0	6	59	40	40
30 000	0	8	73	45	44
35 000	-1	9	93	61	56
40 000	0	9	99	65	62
45 000	0	11	118	83	77
0	0	9	-8	-12	-8

Continúa.....

